


## ALERTA DE SEGURANÇA 002-2020/ COTER

### PROCEDIMENTOS DE MOTORISTAS DE VIATURAS MILITARES

1. Por ocasião de um carregamento de carga de uma frota de caminhões basculantes, um motorista abandonou sua viatura para sanar um problema de outra viatura que estava imediatamente à sua frente. Este motorista estava sozinho e, enquanto sanava o problema da viatura à frente, foi esmagado pela mesma vindo a óbito. Foi apurado que o motorista ao descer da viatura, esqueceu de acionar o freio de estacionamento, sendo esmagado pelo próprio caminhão basculante que conduzia.

2. Ao **parar** a viatura em terreno inclinado, deverão ser acionados os freios de estacionamento. Ao **estacionar** em terreno inclinado, além dos freios de estacionamento, as Vtr deverão ser calçadas com cunhas de madeiras entre as rodas de apoio. Tudo de acordo com o item 4.6.3 do EB70-CI-423 – 1ª Ed 2019.

Brasília - DF, \_\_\_\_ de abril de 2020.

  
**Gen Ex JOSÉ LUIZ DIAS FREITAS**  
Comandante de Operações Terrestres